


OMRON

形 H2F-DM, -DMF モータ式オールタイムスイッチ

取扱説明書

オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を安全に正しく使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解してください。



お読みになった後も、いつも手元に置いてご使用ください。



オムロン株式会社

正しい使い方

- 必ず付属の電池を本体に収納させた後、通電してください。電池が取り付けられていない場合は動作表示ランプが点滅し、動作をしますので必ず電池を取り付けてください。
- 時刻合わせのときは、中央部ツマミを矢印の方向(時計回転方向)にまわしてください。1分単位で現在時刻をセットすることができます。(たとえば図に示します時刻は5時38分を示しています)この時、ツマミを反矢印方向に無理にまわさないようにしてください。
- セット子には、ON用(金色)、OFF用(銀色)の区別がありますので、セットされる場合はよく確認のうえ、ダイアルに確実に差し込んでください。
- セット子は、ON用(金色)・OFF用(銀色)を交互にセットしてください。
- セットのあと、透明カバーを必ずしめてください。
- NO-OFF表示付動作切換ツマミを回す場合は、軽く押しひきみに右方向(時計回転方向)へまわしてください。



- 接点構成がJCの場合、ミニアルスイッチをOFF状態にしますと、④-⑤-⑥端子ともOFF状態となり、どの端子からも出力しません。ミニアルスイッチをON状態にしますと、①-②端子間がOFFとなります。(③-④間はミニアルスイッチOFF状態)
- ミニアルスイッチをONまたはOFFからAUTOに切換した場合は、接点状態をON-Pulse表示付動作切換ツマミでご確認ください。ご希望の接点状態でないときは、「ON-OFF表示動作切換ツマミ」を右方向にまわして、ご希望の接点状態にして、ご使用ください。

- 落したり、乱暴な取扱いはしないでください。
- 外装の汚れのひどいときは石鹼水やアルコールでふきとてください。ベンジン、シンナーなどでふいたり、殺虫剤がかったしません。くもりひび割れ、文字消えなどを生じる原因となりますので、絶対に避けてください。
- ホコリや湿気の多い場所、直射日光のある場所、屋外などの直接雨や水滴のかかる場所でのご使用は避けください。やむをえずご使用される場合は保護のため箱などの中に取り付けてご使用ください。

形式名・各部の名称

警告表示

△警告

端子に触れたり、分解しないでください。感電の恐れがあります。



ご使用に際してのお願い


次に示すような条件や環境で使用する場合は、定期検査に対する余裕を持った使い方やフェールセイフなどの安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談してくださるようお願いいたします。

①此扱説明書に記載のない条件や環境での使用

②原子力制御、鉄道、航空、車両、燃焼装置、医療機器、娛樂機械、安全機器などへの使用

③人命や財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用

| 形式名 | 定格入力電圧 | 取扱方法 | 接点構成 | 制御出力 |
|----------|------------|----------|------|---------------------|
| H2F-DM | | 埋込取付 | la | |
| H2F-DMC | AC100~240V | | lc | AC250VISA (抵抗負荷) |
| H2F-DMF | | 表面取付 | la | |
| H2F-DMFC | AC100~240V | DINレール取付 | lc | |




H2F-DM
-DMC


H2F-DMF
-DMFC

外形寸法

H2F-DM, -DMC




H2F-DMF, -DMFC




取付方法と取付寸法


埋込取付 (H2F-DM, -DMC)





表面取付 (H2F-DMF, -DMFC)



DINレール取付 (H2F-DMF, -DMFC)




接続図



H2F-DM, -DMC ①, ⑥はあき端子です。
注 負荷には負荷用電源を接続してください。

タイムチャート

[例]



上図のセットにおけるタイムチャートは次のようになります。(現在時刻は23時51分を示しています。)

H2F-DM
-DMC

H2F-DMC
-DMFC

現在時刻
(23時51分)

停電補償について

1. 停電補償機能

本タイムスイッチは電源電圧の停電時においても、内蔵の電池によって内部時計回路が計時歩進する停電補償機能を有していますので、電池が有効にはならく停電補償時間以内の停電ならば時刻再調整の必要はありません。ただし動作表示ランプは消灯します。

2. 停電補償時間

停電時は付属の電池を内蔵することにより180時間以上の停電を補償します。

ただし、付属の電池はフル充電されたものですが、万一自然放電等で電池能力が低下している場合は、180時間以上の停電補償機能は電池を本体に収めたら、72時間連続運転された場合に保証されます。なお電池が完全放電している場合、電源を印加してもすぐに動作しないことがあります。この場合3分以上停電後現在時刻をセットしてください。

3. 電池交換

電池の寿命は、約3年ですので、ご使用後3年以上経過しましたら、できるだけ早く交換してください。電池は別売のオムロン形Y92S-22をお使いください。本タイムスイッチをお買い上げいただいた販売店にてご往々ください。

4. 電池のリサイクル

オムロン形Y92S-22はニッケル・カドミウム電池です。寿命になったニッケル・カドミウム電池および機器を廃棄する際に取り外したニッケル・カドミウム電池は、貴重な資源ですので、リサイクル協力店または本タイムスイッチをお買い上げいただいた販売店にお持ちください。

2. セット子ON-OFFを希望の時刻のダイアル満に確実に差し込んでください。ただし現在時刻位置のダイアル満から15分以内のダイアル満にはセット子を差し込まないで、中央部ツマミを回して現在時刻満から少し移動させてからセット子を差し込んでください。

3. セット子の取り付けが終りましたら、電源および負荷を接続した状態で、中央部ツマミを矢印の方向にまわし、ダイアルを1回転させて、セット子をセットしたプログラムどおり、「ON-OFF表示表示」が切換わることを確認してください。

4. 中央部ツマミを矢印方向にまわして、「正しい使い方」の2段階の要領で現在時刻をセットしてください。

5. 以上で動作を開始します。



Ni-Cd